


## ADLER Raufaser

40291

Peintures intérieures à effets sans solvants



### Description du produit

Peinture à effets sans solvants et inodore.

### Particularités

ADLER Raufaser, avec effet papier ingrain, est très couvrant et laisse respirer la matière.

### Domaines d'utilisation

Parois et plafonds. Idéal sur les ouvrages de maçonnerie, le béton, le plâtre, les papiers peints ainsi que sur les peintures de dispersion très adhérentes.

### Méthode d'application

Appliquer à la brosse ou au rouleau (rouleau en peau de mouton à poils courts).

### Prétraitement du support

- Pour des supports propres, secs et bien adhérents, aucun prétraitement n'est nécessaire.
- Enlever les vieilles couches de peinture molle, nettoyer les peintures à la colle, réparer les fissures et éliminer les aspérités.
- Le crépi frais et le béton doivent être complètement secs. Si le support est très absorbant, appliquer une première couche avec ADLER Tiefengrund 40905, diluable à l'eau.

### Application

Appliquer ADLER Raufaser 40291 horizontalement à l'aide d'un rouleau en peau de mouton à poils courts. Pour conserver une jolie structure recherchée, passer le rouleau verticalement.

Pour les plafonds, il est conseillé de passer le rouleau dans le sens de la lumière incidente.

Il vaut mieux veiller à ce que le rouleau soit suffisamment chargé en peinture afin de garantir une structure homogène.

La meilleure façon de peindre les angles et les arêtes est d'utiliser un rouleau ou un pinceau pour radiateur.

### Couche de fond

Pour les nouveaux crépis, appliquer une première couche avec une peinture intérieure de dispersion telle que ADLER Formel 2000 40205 suiv. ou ADLER Unikat Plus 40355, dilué avec maximum 5 % d'eau.

### Couche de finition

1 x ADLER Raufaser

01-10 (remplace 01-07)

T.S.V.P.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz  
Fon: 0043/5242/6922-450, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

**Dilution**

Eau: maximum 20 % de la quantité

**Température de traitement et température de la surface à traiter**

Pas moins de + 5 °C  
Une humidité de l'air élevée et/ou des températures basses ralentissent le séchage.

**Temps de séchage**

(température ambiante 20 °C)

Environ 3 heures

**Outils**

Après utilisation, nettoyer immédiatement avec de l'eau. Les restes de peinture encore humides peuvent être éliminés grâce au décapant ADLER facilement dégradable.

**Consommation** (par couche)

3 à 5 m<sup>2</sup>/kg, en fonction de la constitution du support

**Stockage**

Au frais, mais à l'abri du gel

**Conditionnement**

5 kg, 15 kg

**Teinte**

Blanc

**Consignes de sécurité**

Veuillez respecter la fiche de données de sécurité.