

Pokračovanie

- Základovanie:** 1x sýto naniest' ADLER Ferrodue 41180 ff
Hrúbka suchého filmu cca 50µm
- Medzivrstva:** 1x sýto naniest' ADLER Ferrodue 41180 ff
(nutné iba pre železo a oceľ v exteriéri),
Hrúbka suchého filmu cca 50µm
- Vrchný náter:** 1x sýto naniest' ADLER Ferrodue 41180 ff
Hrúbka suchého filmu cca 50µm
- Celková hrúbka suchého filmu pre železo a oceľ: min. 150 µm,
inak min 100 µm
- Zvláštne upotrebenie:** **Drevo v interiéri – nový náter:**
Základovanie – ak treba:
1x ADLER Acryl-Holzgrund Weiss 41001
Sušenie cez noc pre izoláciu (viď tech.list ADLER Acryl-Holzgrund
- Vrchný náter: 2x Ferrodue 41180 ff v želanom odtieni
Medzisušenie cca 6 hodín
- Drevo v interiéri –sanačný náter**
Príprava podkladu:
Nenosné, voľné nátery odstrániť mosadznou kefou alebo odbrúsením,
Priľnuté nátery odbrúsiť zrnitosťou 80
- Základovanie-ak treba: 1x ADLER Acryl-Holzgrund Weiss 41001
Schnutie cez noc pre izoláciu (viď tech.list ADLER Acryl-Holzgrund)
- Vrchný náter: 2x Ferrodue 41180 ff v želanom odtieni
Medzisušenie cca 6 hodín
- Čas sušenia (20°C):** min.6 hodín
Zabrániť skorej záťaži vodou z dažďa alebo rosy!
- Riedenie:** vodou, v dodanej forme je pripravený na natieranie
Striekanie: zriediť s 10-20% vody
- Teplota spracovania objektová teplota:** nie menej ako +10 °C, vysoká vzdušná vlhkosť a /alebo nízke teploty predĺžia čas schnutia.
- Pracovné náradie:** Ihneď po použití očistiť vodou. Zaschnuté zvyšky odstrániť s ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.
- Výdatnosť:** cca 8 m²/l
- Skladovanie:** v chlade ale nie v mraze

Pokračovanie (strana 3)

Trvanlivosť: 3 roky v originálne uzavretom obale

Balenie: 375 ml, 750 ml, 2,5l

Farebné odtiene:

Weiss W10 (biely)	41180	
Basis W20	41181	
Basis W25	41182	
Basis W30	41183	
Basis Y	41184	
Basis R	41185	
Silbergrau RAL 7001 (strieborná šedá)		41171
Moosgrün RAL 6005 (machová zeleň)		41176
Schwarz (čierna)		41177

Ďalšie farebné odtiene k namiešaniu pomocou ADLER miešacieho systému.

Techn. bezpečnostné údaje:

Riadit' sa podľa karty bezpečnostných údajov!

Aj pri spracovaní produktov s nízkym obsahom škodlivín je potrebné dodržiavať obvyklé ochranné opatrenia!