

Rostumwandler Spray

8058000200

Convertitore di ruggine passivante, fosfatante e, incolore per il **fai-da-te e il professionista**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Preparato all'acqua, pronto all'uso, incolore e compatibile con le vernici a base di acido fosforico per la deruggine e la passivazione del ferro e dell'acciaio. Converte la ruggine residua in fosfato di ferro passivante. La protezione dalla ruggine e la durata dei rivestimenti successivi viene migliorata.


Campi d'impiego



- Efficiente eliminazione della ruggine del ferro e dell'acciaio.
- **Importante:** Il prodotto non sostituisce un primer antiruggine!

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Non applicare a temperature inferiori a + 5 °C e superiori a + 30 °C e/o con un'umidità relativa dell'aria > 80%.
- La quantità di applicazione dipende dal grado di formazione di ruggine.
- **Importante:** Non applicare il convertitore di ruggine a spruzzo su metallo non trattato o zincato. Non spruzzare nemmeno superfici già verniciate.
- Non applicare in caso di forte irraggiamento solare, pioggia, umidità estremamente elevata, vento forte poco prima del gelo.

Metodo di applicazione



Procedura di applicazione	Spruzzare
Resa per applicazione (m ² /l)	ca. 10

Il prodotto è pronto per l'uso.

La forma, la natura e l'umidità del supporto influiscono sul consumo/sulla resa.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Sovraverniciabile	dopo ca. 5 ore
-------------------	----------------

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende da fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e umidità relativa dell'aria.

SUPPORTO

Tipo di supporto

Ferro o acciaio arrugginito

08-18 (sostituisce 11-17) ZKL 8058

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
 Tel: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, e-mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliamo nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione e alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Preparazione del supporto	Rimuovere lo sporco, la ruggine sciolta e i residui di vernice infiltrati con ruggine meccanicamente (pulizia ad alta pressione, spazzola metallica, spatola o carta abrasiva) oppure sverniciare con ADLER Abbeizer-Express 831300300.
----------------------------------	---

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

CICLO DI VERNICIATURA

Applicazione del prodotto	<ul style="list-style-type: none"> • Spruzzare le aree arrugginite in abbondanza. Il processo di trasformazione è accelerato dalla spazzolatura con una spazzola d'acciaio. • Dopo circa 2 ore si sviluppa uno strato di passivazione grigio. • Risciacquare quindi con acqua (l'eccesso di acido fosforico può formare una crosta biancastra che riduce l'adesione).
----------------------------------	--

Fondo	Dopo il trattamento con Rostumwandler Spray 8058000200 applicare una mano di fondo di ADLER Metallgrund 54033 sgg., ADLER Unigrund 54065 sgg., ADLER 2K-Epoxi-Grund 68304 sgg. o ADLER Aqua-Multiprimer PRO 41095 sgg.
--------------	--

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

Applicazione finale	Successivamente si può applicare la vernice ADLER desiderata. Sono particolarmente idonei:
----------------------------	--

ADLER Kunstharz Glanzlack

ADLER Kunstharz Mattlack

ADLER 5in1 Buntlack

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni	1 l
Tonalità / gradi di brillantezza	Farblos 8058000200

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / magazzinaggio	Minimo 3 anni in confezioni originalmente sigillate.
-------------------------------	--

Indicazioni tecniche di sicurezza



Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.

Durante la lavorazione consigliamo di utilizzare occhiali e guanti di protezione.