

ARL 313 - Direttiva di lavoro per la verniciatura di elementi in legno a precisione dimensionale e a precisione dimensionale limitata

Aggiunta alle garanzie ADLER

1 Base

La presente direttiva di lavoro è un'integrazione alle seguenti garanzie ALDER.

- **ARL 308 - Direttiva di lavoro per la verniciatura di elementi costruttivi a precisione dimensionale - Cicli di verniciatura Advanced**
- **ARL 309 - Direttiva di lavoro per la verniciatura di elementi costruttivi a precisione dimensionale - Cicli di verniciatura Elements**
- **ARL 310 - Direttiva di lavoro per la verniciatura di elementi costruttivi a precisione dimensionale - Cicli di verniciatura Diamond**

2 Aggiunta Manutenzione

Questa parte è relativa alle garanzie ADLER sopra menzionate per quanto riguarda le finestre e le persiane. La superficie deve essere pulita annualmente con ADLER Top-Cleaner 51696. Questo rimuove dall'aria lo sporco e le particelle aderenti. In questo modo è possibile rilevare danni e fessure della vernice e ripararli immediatamente. Inoltre, la manutenzione con ADLER Top-Care 7227 (contenuto nel kit ADLER Window Care-Set 7229) è altamente raccomandata per una durata ottimale. Questo viene utilizzato per sigillare le microfessure e rinfrescare ampiamente l'effetto protettivo.



02-21 (sostituisce 07-20)

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Tel: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliamo nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione e alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

3 Profili in alluminio per la protezione dalle intemperie

In particolare la traversa inferiore è esposta a forti sollecitazioni dovute a radiazioni UV, pioggia o grandinate. Il montaggio di profili in alluminio aumenta in modo considerevole la durata delle finestre e porte e della loro verniciatura. Per la validità della garanzia ADLER è raccomandato l'utilizzo di profili in alluminio.

4 Durata migliorata di finestre e persiane

Per una durata ottimale, raccomandiamo generalmente l'uso aggiuntivo di Aquawood Intermedio DQ 5706 con i nostri cicli di garanzia.

5 Garanzia cicli misti per le specie di legno problematiche

Per i cicli misti con 2K-Fenstergrundlack weiß 69511 sgg. e 2K-Fenstergrund farblos 69510 (per i cicli vedere la scheda tecnica corrispondente), si applicano i seguenti periodi di garanzia:

| | |
|-----------------|------------------------|
| Finestre | 5 (cinque) anni |
| Persiane | 3 (tre) anni |

6 Aggiunta per schermi oscuranti

Grazie all'elevata resistenza della linea di prodotti ADLER Aquawood, anche le persiane che di solito sono direttamente esposte alle intemperie possono essere verniciate in questo modo. Poiché le persiane sono molto più esposti al degrado rispetto alle finestre, raccomandiamo una manutenzione annuale per le garanzie Advanced e Elements e, dopo 3 anni o secondo necessità, una mano di manutenzione usando Pullex Color 4403 (coprente) o Pullex Fenster-Lasur 4405 (mordenzato).

Prego, consultare la nostra **ARL 311 - Direttiva di lavoro per la verniciatura di elementi costruttivi a precisione dimensionale limitata – Schermi oscuranti - Parte generale.**

7 Garanzia bonus

La pulizia e la manutenzione annuale garantiscono la seguente estensione della garanzia.

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Garanzia Advanced: | + 1 (un) anno |
| Garanzia Elements e Diamond: | + 2 (due) anni |

La pulizia e la manutenzione annuale devono essere confermate da una prova d'acquisto dei prodotti corrispondenti **ADLER Top-Cleaner** 51696 e **ADLER Top-Care** 7227 (nella confezione **ADLER Windoor Care-Set** 7229) e relativa documentazione .